

## АКТ

комиссионной проверки (обследования) состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта с массовым пребыванием людей

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белочка» п. Пуровск, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа)

26 февраля 2014 года

### **Комиссией в составе:**

- Помощника прокурора Пуровского района юриста 1 класса – Ким Ю.О.
  - Инспектора оперативного направления ОМВД России по Пуровскому району капитана полиции – Саидова А.И.
  - И. о. заместителя главы администрации МО п. Пуровск – Ромодина В.Н.
  - Специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации МО п. Пуровск – Синицыной А.С.
- в присутствии заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» п. Пуровск, Пуровского района (далее – МБДОУ «Детский сад «Гнездышко» или объект) Искендеровой Альбины Назимовны провела проверку (обследование) состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности МБДОУ «Детский сад «Белочка».

### **В ходе проверки установлено следующее:**

1. Обследуемый объект расположен по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, д.3а, индекс: 629880. Руководитель объекта: Искендерова Альбина Назимовна, тел. (34997) 6-66-21. Ответственный за безопасность: Гриненко Светлана Ивановна, тел. (34997) 6-66-21.

Ведомственная принадлежность: Муниципальное образование Пуровский район.

2. В соответствии с положением о паспорте антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – паспорт АТЗ), утвержденном Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 434-П от 13 июня 2012 года, на объекте разработан паспорт АТЗ, утвержденный 15 января 2013 года и согласован протоколом заседания антитеррористической комиссии в МО Пуровский район 26 июня 2013 года № 6. Первый экземпляр хранится на объекте, второй экземпляр в аппарате антитеррористической комиссии, о чем сделаны соответствующие записи.

Проверка достоверности информации, включенной в паспорт показала, что в целом записи в паспорте соответствуют реальному состоянию объекта. Однако необходимо внести изменения по; количеству персонала объекта, индивидуальным средствам защиты, кнопке экстренного вызова полиции.

### **3. Организация делопроизводства на объекте:**

- отсутствуют инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;
- не разработаны инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- нет функциональных обязанностей должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта;
- ведется журнал учета посетителей объекта.
- имеется наглядная информация (стенды, уголки), а также памятки о порядке действий при угрозе совершения (совершении) террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Организация охраны объекта.

- площадь охраняемой территории: 683,3 кв. м.
- инженерные ограждения: металлический забор по периметру высотой менее 1 метра, которая допускает возможность свободного доступа нарушителей на территорию объекта.
- вход на территорию оборудован железной калиткой, которая не закрывается.
- освещение не охватывает всю территорию объекта, периметрального освещения нет.
- отсутствует телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента.
- установлено 3 камеры видеонаблюдения (2 внутренние, 1 наружная);
- имеется звуковая пожарная сигнализация;
- кнопка тревожной сигнализации отсутствует;
- на посту вахтера имеется перечень телефонов экстренных служб, отсутствует схема оповещения.

5. Система охраны объекта.

Охрану объекта в дневное время осуществляет 1 сотрудник (вахтер).  
В ночное время объект охраняется сторожами.

6. Средства охраны:






- огнестрельное оружие – отсутствует;
- защитные средства – отсутствуют;
- специальные средства – отсутствуют;
- служебные собаки - отсутствуют

**Выводы комиссии:** МБДОУ «Детский сад «Белочка» п.Пуровск, Пуровского района, ЯНАО не в полной мере отвечает требованиям антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности как объекта с массовым пребыванием людей.

**Рекомендации (предложения) членов комиссии:**

1. Провести корректировку паспорта антитеррористической защищенности.
2. Принять меры к устранению нарушений инженерно-технической укрепленности объекта (замена ограждения, установка периметрального освещения, установка запирающих устройств на калитки)
3. Разработать инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации.
4. Обеспечить организацию делопроизводства по антитеррористической безопасности объекта.
5. Принять меры по модернизации системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер видеонаблюдения.
6. Устранить иные недостатки указанные в акте проверки.

Члены комиссии:

	Ю.О. Ким
	А.И. Саидов
	В.Н. Ромодин
	А.С. Сеницына
	А.Н. Искендерова

Ознакомлен(а), копию акта получил(а): \_\_\_\_\_

- Акт проверки составлен в 5 экземплярах:
- 1 -й экз. - направляется в антитеррористической комиссии.
  - 2-й экз. - вручается руководителю проверяемого объекта.
  - 3-й экз. - направляется руководителю вышестоящего ведомства.
  - 4-й экз. - направляется в прокуратуру Пуровского района.
  - 5-й экз. - направляется в ОМВД России по Пуровскому району.